



Rozwiązanie przykładowe- dopuszcza się inny sposób mocowania obróbki blacharskiej ogniomuru z zachowaniem spadku w kierunku dachu

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" ul.Kopernika 33D/19 95-015 Głowno			
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie		
Adres	ul. Targowa 21 95-010 Stryków DZIAŁKA NR EWID. 11 obr. S-5		
Inwestor	Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków		
Tytuł rysunku	Szczegół C - przykładowe rozwiązanie docieplenia i obróbki ogniomuru	Nr rys.	A-24
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08	Podpis:	Skala : 1 : 5
		Podpis:	Data : 05.2019r.